

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ Аургазинский
многопрофильный колледж

М. Ш. Худайбердин

2019 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

01-70



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж

1.2. Адрес объекта: 453480, РБ, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4174.3 кв. м:

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 39670 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1963 года, последнего капитального ремонта: 2006 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - , капитального 2019 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Аургазинский многопрофильный колледж, краткое наименование ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж.

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Республики Башкортостан.

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 450077, РБ, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Профессиональная образовательная организация.

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: Средне-профессиональное образование.

2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием и проживанием.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями

умственного развития- передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 475 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на автобусах до Остановки «Магнит»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да).

3.2.4. Перекрестки: регулируемые и нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *визуальная*.

3.2.6. Перепады высоты на пути: *нет*.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *доступно условно (ДУ)*.

Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждается в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации для МГН и граждан с инвалидностью частично отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в капитальном ремонте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2019-2020 г.
1.2	установка знаков, указателей об объекте	2019-2020 г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к местам получения услуг	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2	Установка пандуса на входе	2019 г.
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц.	2019-2020 г.
2.5	Установка кнопки вызова персонала на входе в здание для маломобильных граждан	2020 г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.8	Закупка кресла-коляски	2029 г.

2.9	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой поручней, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
2.10	Замена входных дверей на автоматические двери	2027-2030 г.
3	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.1	Разработка информационных памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2019 г (ежегодное обновление и дополнение в необходимости)
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2019 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (3 квартал 2019 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование сотрудников в 2 квартале 2019 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2019г.)
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Апрель 2019 г.
4.6	Предоставление услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону и др.	Продолжить данную работу до 2030 г.

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.2. Период проведения работ до 2030 года
в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В - доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование – Министерство образования Республики Башкортостан

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____ нет _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от « _____ » _____ 20 _____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
3. Решения Комиссии ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж от « _____ » _____ 20 _____ г.

«ВНД»	не организована доступность
	Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
Орг	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ Аургазинский
 многопрофильный колледж
 М. Ш. Худайбердин
 20 18 г.



Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
 к паспорту доступности ОСИ
 № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж

1.2. Адрес объекта: 453480, РБ, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4174,3 кв. м:

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 39670 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1963 года, последнего капитального ремонта: 2006 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - , капитального 2019 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Аургазинский многопрофильный колледж, краткое наименование ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж.

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Республики Башкортостан.

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 450077, РБ, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Профессиональная образовательная организация.

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: Средне-профессиональное образование.

2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием и проживанием.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 475 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на автобусах до Остановки «Магнит»
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Нуждаются в капитальном ремонте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Объекты образования										
	Учебный корпус ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж	РБ, Аургазинский р-н, с. Толбазы ул. Ленина, 125		ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж	государственная	Министерство образования Республики Башкортостан	Средне-профессиональное образование	Все возрастные категории	К, О, С, Г, У	да
2. Объекты социальной защиты населения										
3. Объекты физической культуры и спорта										
4. Объекты культуры										
5. Объекты связи и информации										
6. Объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры										
7. Жилые здания и помещения										
8. Объекты потребительского рынка и сферы услуг										
9. Места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)										

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Б	ДУ	нуждается	Капитальный и текущий ремонт	До 2030 года	ДЧ-В - доступно частично всем	-	-	-

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б»

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр.17

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам и кадрам

С. П. Цуканов

« _____ 20__ г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ _____



« _____ 20__ г.

с. Толбазы
(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж
 1.2. Адрес объекта: 453480, РБ, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание _____ 3 _____ этажей, _____ 4174,3 кв. м:
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 39670 кв. м
 1.4. Год постройки здания: 1963 года, последнего капитального ремонта: 2006 г.
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 текущего _____ - _____, капитального _____ 2019 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Аургазинский многопрофильный колледж, краткое наименование ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж.
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ образовательная деятельность _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на автобусах до Остановки «Магнит»
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 100 _____ м
 3.2.2. время движения (пешком) _____ 5 _____ мин.
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да).
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые и регулируемые.
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.
 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН- <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		7-13
2	Вход (входы) в здание	ДУ		14-21
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т. ч. пути эвакуации</i>)	ДУ		22-31
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		30-35
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		36-40
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ		15, 18, 23-25, 27-29, 31, 41
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)		1-6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *доступно условно (ДУ).*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (<i>на всех зонах</i>)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в капитальном ремонте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: Учебный корпус ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж,
Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		7, 9	При входе на территорию отсутствует система связи (вызова) с персоналом объекта	К, О, С, Г, У	Устройство системы связи (вызова) с персоналом объекта	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		8, 10-13	Нарушено дорожное покрытие. Отсутствует система информации о расположении объекта. На остановочном павильоне отсутствует занижение бордюрного камня	К, О, С, Г, У	Установить указатели пути движения к объекту. Восстановить дорожное покрытие. Выполнить занижение бордюрного камня	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					Не требуется	
1.4	Пандус (наружный)	нет					Не требуется	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует парковочное место для транспорта, перевозящих граждан с инвалидностью	К, О Водители и пассажиры с инвалидностью	Оборудовать парковочное место для транспорта, перевозящих граждан с инвалидностью. Установить знак. Нанести дорожную разметку парковки	Текущий ремонт

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

ДЧ-В - доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: Да.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): Да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

Доступная среда Республики Башкортостан, www.ds.bashkortostan.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 2 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 2 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 3 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 4 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 2 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 2 _____ л.
Результаты фотофиксации на объекте	на _____ 41 _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на _____ - _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	_____ л.

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора по АХЧ Хисматуллина Л. Х.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Габидуллин Ф. М.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по охране труда Сайфуллин Р. Р.

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной организации

инвалидов «Факел» Республики Башкортостан М. Р. Юсупов

(Должность, Ф.И.О.)



1.6	Общие требования к зоне							Капитальный ремонт
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		7-13	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: Учебный корпус ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж,
Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	—	14-15	2 ступени на лестнице главного входа. Нарушено покрытие. Поручни отсутствуют	О, С Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м	Устройство лестниц в соответствии со стандартом	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	—	14-15	Пандус перед главным входом и поручень не соответствует стандарту.	К, О	Устройство пандуса и поручней в соответствии со стандартом	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	—	14-15	Площадка перед главным входом не соответствует стандарту	К, О, С, Г, У Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 на 2,2 м	Привести к стандарту площадку перед главным входом	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	—	14-21	Ширина одной створки двери основного входа менее 120 см, после тамбура – 80 см. Высота порогов 5 и 3 см. Двери	К, О, С, Г, У. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий, ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2	Устройство дверей и порогов в соответствии со стандартом	Капитальный ремонт

					запасных выходов также не соответствуют стандарту	м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину не менее 90 см в свету. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота порога не должна превышать 0,014м	
2.5	Тамбур	есть	—	17, 18	Размер тамбура 4 х 2,3 м	К, О, С, Г, У	Не требуется
	Общие требования к зоне						Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		14-21	Капитальный ремонт входных групп и запасных выходов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: Учебный корпус ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж,
Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	—	23-25	Отсутствие системы информации о путях движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Отсутствуют вдоль коридоров поручни, а также тактильно-контрастные предупреждающие указатели	К, О, С, Г, У.	Разместить в вестибюле систему информации о путях движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Вдоль коридоров установить поручни, а также тактильно-контрастные предупреждающие указатели в соответствии с требованиями СП59.13330.2016	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	—		Отсутствие поручней с одной стороны. Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы. Ступени не соответствуют стандарту.	К, О, С, Г, У	Установить на краевые ступени всех лестничных маршей контрастные полосы. Оборудовать ступени и поручни в соответствии со стандартом. Оснастить поручни тактильными указателями этажей, поручни с двух сторон на высоте 70 и 90 см округлого сечения	Капитальный ремонт

							диаметром от 4 до 6 см.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		К, О	Технические решения установки пандусов невозможны. Организация альтернативной формы обслуживания. Приобретение и использование лестничный гусеничный подъемник	индивидуальное решение с ТСР; организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-		К, О	Предусмотреть возможность установки в здании пассажирского лифта (или подъемника) для вертикального перемещения на этажи	Капитальный ремонт
3.5	Дверь	есть	-	25-31	Двери двух и одностворчатые. Ширина одной рабочей створки или двери в свету менее 90 см. Имеются дверные ручки литые, круглые.	К, О, С, Г, У	Установить двери с рабочей створкой, не менее 90 см в свету или одностворчатые двери с шириной не менее 90 см. Заменить ручки дверей.	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	-	22-31	На пути имеются пороги разной высоты, а также лестницы без подъемных механизмов. Ширина коридоров варьируется.	К, О, С, Г, У	Оборудовать и оснастить в соответствии с требованиями стандарта	Капитальный ремонт

Общие требования к зоне							Капитальный ремонт
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		22-31	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: Учебный корпус ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж,
Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина,125

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		33-35	В классах имеются пороги высотой более 14 мм, проёмы дверей менее 90 см, Информационные обозначения помещений (таблички), отсутствует дублирование на табличках информации шрифтом Брайля.	К, О, С, Г, У	Установить двери с рабочей створкой не менее 90 см в свету или одностворчатые двери с шириной проема не менее 90 см в свету. Установить высоту порогов не более 14 мм или демонтировать. Информационные обозначения помещений закрепить рядом с дверью со стороны дверной ручки, дублировать шрифтом Брайля.	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		30-32	Спортзал. Столовая. Пороги 10 см при входе, проёмы рабочей створки дверей менее 90 см,	К, О, С, Г, У	Установить двери с рабочей створкой не менее 90 см в свету или одностворчатые	Капитальный ремонт

						тые двери с шириной проема не менее 90 см в свету. Установить высоту порогов не более 14 мм или демонтировать.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	Общие требования к зоне						Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ		30-35	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВЦД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование объекта, адрес: Учебный корпус ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж,
Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть			Учительская, бухгалтерия, кабинеты, Приёмная: имеются пороги высотой более 14 мм, проёмы дверей менее 90 см, Информационные обозначения помещений (таблички), отсутствует дублирование на табличках информации шрифтом Брайля	К, О, С, Г, У	Ширину дверных проёмов и высоту порогов привести в соответствие со стандартом. Установить информационную табличку перед входом, дублировать шрифтом Брайля	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант II – места приложения труда	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование объекта, адрес: Учебный корпус ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж,
Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения		-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: Учебный корпус ГБПОУ Лургазинский многопрофильный колледж,
Республика Башкортостан, Лургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		36-38	Оборудование, раковины, унитазы, индивидуальные кабины, не соответствуют требованиям стандарта. Отсутствуют откидные поручни, Дверные проемы менее 90 см в свету. Свободное пространство для маневрирования в кабинах диаметром 140 см отсутствует	К, О, С, Г, У	Установить двери с рабочей створкой не менее 90 см в свету или одностворчатые двери с шириной не менее 90 см. Оборудовать раковины, унитазы, индивидуальные кабины, освещение в соответствии с требованиями стандарта	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		40	имеется порог высотой более 14 мм, проём двери менее 90 см, Информационные обозначения помещений (таблички),	К, О, С, Г, У	Установить дверь с рабочей створкой не менее 90 см в свету. Установить высоту порогов не более 14 мм или демонтировать. Информирование помещений табличками по	Капитальный ремонт

					отсутствует дублирование на табличках информации шрифтом Брайля	стандарту Дублирование шрифтом Брайля	
	Общие требования к зоне						Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		36-40	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: Учебный корпус ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж,
Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, 125

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		15, 18, 23-25, 27-29, 31, 41	Отсутствует кнопка вызова персонала и указатели пути движения с улицы при входе на территорию	К, О, С, Г, У	Монтаж кнопки вызова персонала и указателей путей движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствуют индукционные системы, индукционные петли, усилители звука для слабослышащих	Г	Монтаж индукционных систем, индукционных петель, усилителей звука для слабослышащих	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	На поручнях и пешеходных маршрутах отсутствуют тактильные указатели путей движения, этажей.	С	Монтаж на поручнях и пешеходных маршрутах тактильных указателей путей движения, этажей	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне						Монтаж системы информации	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		15, 18, 23-25, 27-29, 31, 41	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов (адрес объекта: Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина,125)

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	%	-
2	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	%	-
3	Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:		
3.1	доступ инвалидов к месту предоставления услуги	%	50
3.2	предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме	%	-
3.3	предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства (пребывания) инвалида	%	-
4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту от общего количества объектов на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования, в том числе, на которых имеются:		
4.1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	%	-

4.2	сменные кресла-коляски	%	-
4.3	адаптированные лифты	%	-
4.4	поручни	%	10
4.5	пандусы	%	10
4.6	подъемные платформы (аппарели)	%	-
4.7	раздвижные двери	%	-
4.8	доступные входные группы (пандусы, поручни, тактильные указатели, стикеры на стеклянных дверях)	%	-
4.9	доступные санитарно-гигиенические помещения	%	-
4.10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (доступные пути движения на объекте)	%	20
5	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	%	10
6	Удельный вес объектов (зданий, помещений) в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования	%	100

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов услуг	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	%	-

2	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	%	-
3	Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования	%	-
4	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	%	-
5	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	%	-
6	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций	%	-
7	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	%	-
8	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	%	-
9	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста	%	-
10	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	%	-
11	Удельный вес учреждений, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках объектов и услуг, от общего числа учреждений	%	-

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории _____ на _____ год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
 адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
 на территории _____ за _____ год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ в _____ году*

№	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов **	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт			
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)

Обозначения и сокращения

Общие	
АИС	Автоматизированная информационная система
ВОГ	Всероссийское общество глухих
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ВОИ	Всероссийское общество инвалидов
ВОС	Всероссийское общество слепых
ВСН	Ведомственные строительные нормы
ГОСТ Р	Государственный стандарт РФ
ИОГВ	Исполнительный орган государственной власти
ИПР	Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
КоАП	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
КД	Коэффициент уровня доступности
МГН	Маломобильные группы населения
МДС	Методические документы в строительстве
МКФ	Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
НПБ	Нормы пожарной безопасности
ООИ	Общественная организация инвалидов
ООН	Организация объединенных наций
ОСИ	Объект социальной инфраструктуры
ОСЗН	Орган социальной защиты населения
ПД	Показатель состояния доступности
РДС	Руководящий документ системы
РФ	Российская Федерация
СНиП	Строительные нормы и правила РФ
СО	Социальное обслуживание
СП	Свод правил по проектированию и строительству
СПАС	Служба поддержки адаптивной среды
ТСН	Территориальные строительные нормы
ТСР	Техническое средство реабилитации
УСО	Учреждение социального обслуживания
Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)	
ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	
«А»	доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно